

Waga paletowa nierdzewna do stref niebezpiecznych HX5.EX-1.4P H

Precyzyjne ważenie ładunków na paletach transportowych w strefach zagrożonych wybuchem gazu i pyłu oraz środowiskach wilgotnych



HX5.EX 1.4P.H



Iskrobezpieczne interfejsy oraz hermetyczne złącza w obudowie nierdzewnej



Zatwierdzenie ATEX



Kółka jezdne ułatwiające transport do miejsca użytkowania



Miernik PUE HX5.EX-1 z 5" kolorowym wyświetlaczem graficznym

Funkcje i możliwości

- Liczenie sztuk
- Odchyłki procentowe
- Procedury GLP
- Etykietowanie
- Wymienne jednostki
- Kontrola +/-
- Statystyki
- Alibi memory
- Certyfikat ATEX
- Wielojęzyczne menu
- Dozowanie

Charakterystyka

Dokładność ważenia w trudnych warunkach przemysłowych
Pomiar masy w systemie 4 czujników to gwarancja dokładności ważenia przy dowolnym umiejscowieniu ładunku na platformie. Waga zapewnia precyzyjny i szybki proces pomiaru masy w trudnych warunkach przemysłowych.

Bezpieczeństwo i odporność na czynniki zewnętrzne
Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej umożliwia pracę z dużymi obciążeniami w środowiskach wilgotnych i w bezpośrednim kontakcie z wodą. Waga zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem, klasyfikowanych do stref 1 i 2 oraz 21 i 22.

Specjalizacja zastosowań
Unikatowa forma platformy wagowej dedykowana jest przede wszystkim ważeniu europalet i dowolnych palet transportowych w standardzie gabarytowym 800 x 1200 mm. Umożliwia swobodne wprowadzenie ładunku za pomocą widłowych wózków paletowych.

Współpraca z miernikiem PUE HX5.EX
Obsługa wag jest realizowana poprzez zaawansowany terminal PUE HX5.EX w hermetycznej obudowie ze stali nierdzewnej. Certyfikat ATEX gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika terminala w strefach zagrożonych wybuchem.

Prostota obsługi i czytelność wskazań
Kolorowy ekran o przekątnej 5 cali oferuje wysoką czytelność, a intuicyjny układ informacji na wyświetlaczu zapewnia prostotę obsługi oraz wygodę użytkownika. Graficzny interfejs użytkownika posiada możliwość konfiguracji przy użyciu widżetów, podnosząc komfort pracy z urządzeniem.

Zasilanie w certyfikowanej technologii iskrobezpiecznej
Do zasilania wagi przeznaczony jest specjalny certyfikowany zasilacz iskrobezpieczny. Dwa warianty wykonania zasilacza umożliwiają jego stosowanie w strefie zagrożonej wybuchem (zasilacz PM01.EX-1) lub w strefie bezpiecznej (zasilacz PM01.EX-2).

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
Rozszerzenie dostępnej palety interfejsów jest możliwe poprzez opcjonalny moduł komunikacyjny IM01.EX, umożliwiający współpracę wagi z różnorodnymi akcesoriami, jak skanery kodów kreskowych, drukarki, urządzenia sterująco-sygnalizujące itp.

Ergonomia i wygoda pracy
Wytrzymałe kółka i mocne uchwyty umożliwiają wygodny transport wagi do miejsca użytkowania.

Dane techniczne

| | HX5.EX-1.4P.600.H | HX5.EX-1.4P.1500.H* | HX5.EX-1.4P.3000.H.C* |
|--|--|--|--|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 600 kg | 1500 kg | 3000 kg |
| Obciążenie minimalne | 4 kg | 10 kg | 20 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 200 g | 500 g | 1000 g |
| Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej | 200 g | 500 g | 1000 g |
| Działka legalizacyjna [e] | -600 kg | -1500 kg | -3000 kg |
| Zakres tary | -60 kg | -150 kg | -300 kg |
| Legalizacja | Tak | Tak | Tak |
| Klasa dokładności OIML | III | III | III |
| Zatwierdzenie EX | ATEX : KDB 17ATEX0066X IECEX: IECEX OBAC 19.0001X | ATEX : KDB 17ATEX0066X IECEX: IECEX OBAC 19.0001X | ATEX : KDB 17ATEX0066X IECEX: IECEX OBAC 19.0001X |
| Oznaczenie EX | II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T135°C Db | II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T135°C Db | II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |
| Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem | strefa 1 i 2 oraz 21 i 22 | strefa 1 i 2 oraz 21 i 22 | strefa 1 i 2 oraz 21 i 22 |
| Materiał konstrukcji | stal nierdzewna AISI304 | stal nierdzewna AISI304 | stal nierdzewna AISI304 |
| Materiał szalki | stal nierdzewna AISI304 | stal nierdzewna AISI304 | stal nierdzewna AISI304 |
| Mocowanie głowicy | na kablu 3 m | na kablu 3 m | na kablu 3 m |
| Wyświetlacz | 5" graficzny kolorowy | 5" graficzny kolorowy | 5" graficzny kolorowy |
| Klawiatura | 35 przycisków membranowa | 35 przycisków membranowa | 35 przycisków membranowa |
| Miernik | PUE HX5.EX-1 | PUE HX5.EX-1 | PUE HX5.EX-1 |
| Stopień ochrony - konstrukcja | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Stopień ochrony - miernik | IP 66/68 | IP 66/68 | IP 66/68 |
| RS 232 | 2 | 2 | 2 |
| RS 485 | 1 | 1 | 1 |
| Protokół komunikacyjny | Tekstowy ASCII / Modbus RTU / TCP | Tekstowy ASCII / Modbus RTU / TCP | Tekstowy ASCII / Modbus RTU / TCP |
| Zasilanie** | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
| Pobór mocy | 15 W | 15 W | 15 W |
| Temperatura pracy | -10 ÷ +40 °C | -10 ÷ +40 °C | -10 ÷ +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza*** | 10 ÷ 85% | 10 ÷ 85% | 10 ÷ 85% |
| Temperatura transportu i przechowywania | -10 ÷ +50 °C | -10 ÷ +50 °C | -10 ÷ +50 °C |
| Wymiar szalki | 860 × 1200 mm | 860 × 1200 mm | 860 × 1200 mm |
| Wymiar miernika | 329 × 231 × 120 mm | 329 × 231 × 120 mm | 329 × 231 × 120 mm |
| Masa netto**** | 51 kg | 51 kg | 51 kg |
| Masa brutto**** | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
| Wymiary opakowania | 1400 × 900 × 338 mm | 1400 × 900 × 338 mm | 1400 × 900 × 338 mm |




* możliwość wykonania wagi w wersji dwuzakresowej

** do działania wagi wymagany jest dedykowany zasilacz PM01EX-1 (przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem) lub PM01EX-2 (przeznaczony do pracy poza strefą zagrożoną wybuchem), który nie wchodzi w skład wagi

*** warunki niekondensujące

**** masa podana dla wspólnego opakowania z miernikiem PUE HX5.EX i zasilaczem PM01.EX

Wymiary



Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy kółek jezdnych oraz uchwytów.

Wyposażenie dodatkowe

Urządzenia peryferyjne

- Moduł komunikacyjny IM01E X-1

Akcesoria elektryczne

- zasilacz z PM01.EX-1 (do pracy w strefie zagrożonej wybuchem)
- zasilacz z PM01.EX-2 (do pracy poza strefą zagrożoną wybuchem)

Pozostałe akcesoria

- uchwyty do mierników wagowych

Dedykowane oprogramowanie

R-LAB

- zbieranie pomiarów z wag
- analiza statystyczna pomiarów
- personalizowane wykresy i raporty

E2R Ewidencja

- kompleksowa i zautomatyzowana synchronizacja kartotek,
- pełne wsparcie etykietowania oraz liczenia sztuk,
- rejestracja i archiwizacja ważeń
- raportowanie podstawowe i zaawansowane z wykresami ważeń

RADWAG Development Studio

- prezentacja funkcji (i podfunkcji) protokołu (Common Communication Protocol)
- możliwość połączenia z wagą i wykonania na niej każdej prezentowanej funkcji
- zawarta w środowisku biblioteka z kontrolką masy
- pełna dokumentacja protokołu komunikacyjnego,
- zestaw instrukcji dotyczących innych rozwiązań adresowanych do programistów firm korzystających z urządzeń RADWAG

RADWAG Connect

- łączenie ze wszystkimi wagami i modułami ważącymi korzystającymi z Common Communication Protocol
- komunikacja poprzez sieć lokalną

- obsługa podstawowych funkcji wag
- automatyczne wyszukiwanie urządzeń
- podłączanie kilku wag jednocześnie
- przejrzysta lista podłączonych platform
- zapis pomiarów w programie
- eksport wykonanych pomiarów do pliku w formacie CSV
- praca na dowolnym urządzeniu z systemem Windows 10Edytor

RAD-KEY

- zbieranie pomiarów z wag
- różne sposoby inicjowania procesu pobierania danych z wagi do komputera
- odczytywanie znaków transmitowanych przez złącze RS 232 do komputera

R.Barcode

- Podstawową funkcją programu jest prezentacja informacji przesłanych przez skaner kodów kreskowych

Sterownik Labview

- obsługa wag Radwag w środowisku LabView